
Перелік запчастин

Основний корпус радіатора * 1	Вентилятор 90 мм*1	Кронштейн Intel*1
Кронштейн AMD*1	Гвинт для кріплення процесора*4	Гайки кріплення*4
Шестигранна голівка*1	Гумові шайби*4	


Етапи встановлення Intel Socket LGA1366/1150/1155/1156/775




1 Встановлення Intel LGA1366/1155/775. Будь-ласка підготуйте наступні деталі кріпленні для платформи.



2 Рівномірно розподіліть термопасту на поверхні процесора і зніміть захисну плівку з радіатора.



3 Встановіть кронштейни та закріпіть за допомогою гвинтів.




4 Гайки кріплення та гумові шайби.




5 Встановлення Intel LGA1366/1155/775. Будь-ласка підготуйте наступні деталі кріпленні для платформи.



6 Рівномірно розподіліть термопасту на поверхні процесора і зніміть захисну плівку з радіатора.



7 Встановіть кронштейни та закріпіть за допомогою гвинтів.



8 Гайки кріплення та гумові шайби.