



QB-OL1000-PLUS

Керівництво користувача

A Процесорний кулер




B Задня пластина




C Гвинти для кронштейнів




D Кронштейн для Intel





E Кронштейн для AMD



F Термопаста



Крок 1



Перед установкою радіатору, зніміть вентилятори відкривши пряжки, як вказано на картинці.

Встановіть кронштейн та зафіксуйте за допомогою гвинтів.






Крок 3

Крок 4

Крок 5

Крок 6

Крок 7



Рівномірно розподіліть термопасту на поверхні процесора та зніміть захисну плівку з радіатора.

Перемістіть гвинт на кронштейні у відповідне положення (як вказано на малюнку вище).

Повзунок позиціонування задньої планки переміщується у потрібне положення і завантажується в основну плату.(На зображені вище)

Помістіть радіатор на центральний процесор, вирівнюючи опору та прикрутіть гайки.
(На зображені вище)

Підключіть кабель до материнської плати

Розділ 3 - Інсталяція AMD






Крок 2

Крок 3

Крок 4

Крок 5

Крок 1



Перед установкою радіатору, зніміть вентилятори відкривши пряжки, як вказано на картинці.

Встановіть кронштейн та зафіксуйте за допомогою гвинтів.

Вийміть оригінальний кронштейн радіатора з мат. плати AMD.
(На фото вище)




Рівномірно розподіліть термопасту на поверхні процесора та зніміть захисну плівку з радіатора.

Перемістіть гвинт на кронштейні у відповідне положення відповідно до основного типу плати.
(як вказано на малюнку вище).

Крок 6

Крок 7

Крок 8



QB-OL1000-PLUS

Помістіть радіатор на центральний процесор і прикрутіть гвинтами до оригінальної решітки охолодження.

Встановіть вентилятори.

Підключіть кабель до материнської плати.